

□ 정류소 정비 참고자료(1) - 부개주공2단지


위치	정류소 명칭(미)	정비내용	경유노선
부개동 505	부개주공 2단지 (40772)	정류소 표지판 이동 -이동예정 지역에 버스베이 활용	67-1, 760-1, 526



관련사진1



관련사진2



□ 정류소 정비 참고자료(2) - 풍림아파트후문


위치	정류소 명칭(ID)	정비내용	경유노선
일신동171-1	풍림아파트 후문 (40868,40854)	정류소 명칭변경 - 정류소 명칭과 실제아파트 위치가 상이하여 혼란 초래	11,526

정류소 명칭으로 풍림아파트 후문사용중이나 실제위치와 상이하여 명칭을 변경



엘림교회(ID 40854)

일신주공109동(ID 40868)




정류소 정비 참고자료(3) - 부평6동행정복지센터

위치	정류소 명칭(ID)	정비내용	경유노선
부평동 663-23	부평6동행정복지센터 (40906)	정류소 신설 - 1번, 43번 회차지 이용에따른 정류소 추가	1번, 43번



1, 43번 정류소 경유 현황(일부)



1, 43번 회차 진행도(확대)

